



3-3. C 計器盤
Instrument Panel

計器盤をグレー成型パーツ (B-20)、もしくはクリア成型パーツ (P-5) のどちらかを、下記の着色方法を参考に使用デカールを選択する。また、下記方法以外にも自由に組み合わせることも可能。デカールの貼り方は、45 ページの下段にて確認する。
As for the instrument panel, please choose between the gray (part B-20) and the clear (part P-5) molded parts, and refer to the instructions below to check which decals to use. Also, you can combine both freely. Check the information at the bottom of page 45 for how to apply the decal.



Option

B-20 使用時の計器盤着色方法
Method to paint the instrument
panel when using grey plastic
part B-20

付属デカールや着色など、3種類の方法を紹介します。
Here are three ways to finish the instrument panel with paint and decals.


☐ デカール全面貼り付け
Applying the decal on the whole surface

お薦め /
Our recommendation

まとめて貼ることで素早く出来る。
As the work is done all at once, this is fast.

方法 / How to do

パーツ裏を着色した後、貼り付ける。デカール軟化剤などでモールドに馴染ませる。
After painting the back of the part, apply the decal. Use a decal softener to make it conform to the shape.


☐ デカール計器ごと貼り付け
Applying a decal to each instrument

お薦め /
Our recommendation

1箇所ずつ貼ることで確実に出来る。
By applying the decals one by one, the work is done with absolute accuracy.

方法 / How to do

パーツ全面を着色した後に、1箇所ずつ確実に貼り付ける。デカール軟化剤などでモールドに馴染ませる。
After painting the whole surface of the part, apply the decals one by one. Use a decal softener to make them conform to the shape.

☐ 全面着色塗装
Painting the whole surface

お薦め /
Our recommendation

お好みの色で着色出来る。
You can paint the instrument panel as you like.

方法 / How to do

ベースの色を塗装後に、面相筆を使用して計器類のモールドに合わせて着色する。
After painting the base color, paint each instrument using fine-point brushes.



他に、71001 (MA001) ホワイトなどが必要になります。
71001 (MA001) White color is needed.

P-5 使用時の計器盤着色方法
Method to paint the instrument
panel when using clear plastic
part P-5

クリア素材を利用した方法を紹介します。
Here is how to finish the instrument panel.

☐ デカール全面の裏面貼り付け
Please apply the decal on the reverse side.


お薦め /
Our recommendation

工程が多く手間がかかるが、クリアのパーツを通して計器類が見えるので、よりリアルに仕上がる。
As there are many steps involved, this will be time-consuming, but your work will look more realistic since the instruments will be visible through the clear parts.


方法 / How to do

1. 表面の計器部分をマスキングなどで塗り分けた状態で着色します。
Apply masking tape to protect areas that are not to be painted.



● = 塗り残し部分
Areas that are not to be painted.



2. パーツ裏からデカールの表面を貼り付けます。粘着力が弱いのでデカール軟化剤などを併用する。貼り付けた後、正面から見て塗り分けた部分から計器がはっきり見えるように調整する。
Apply the decal on the back side of the part. As the adhesive power of the decal is not sufficient, please use a decal softener too. After applying the decal, fine-tune its position by checking if you can see each instrument clearly.



3. 乾燥させて完成。
After drying, the work is completed!

3-3. D キャンピーレール
Canopy Rails各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.右側 /
Right

実機におけるパーツ名
Name of the parts
implemented in the
actual aircraft.


(B-7)
計器盤フレーム
Instrument Panel
Frame

(B-4)
ウィンドシールドフレーム
Windshield Frame

(B-11)
キャンピーレール
Canopy Rails





3-3. B

3-3. E 操縦桿
Control Stick

実機におけるパーツ名
Name of the parts
implemented in the
actual aircraft.

(B-17)
操縦桿
Control Stick

3-3. F リンクロッド
Linkage Rod

取り付け位置拡大断面図
Enlarged cross-section
view of attachment point.

各パーツ接着位置
Parts configuration
after assembly.

正面下方図 /
Front Bottom
View

実機におけるパーツ名
Name of the parts
implemented in the
actual aircraft.

(C-12)
リンクロッド
Linkage Rod

