



3-5. D 弾薬装填扉 Ammunition Loading Door



角の形状で上下の向きを判断する。
Identify which side is up or down from the corner shape.






実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

A-19 弾薬装填扉
Ammunition Loading Door



3-5. E 手掛け Hand Hold

手掛けは、収納状態と展開状態を選択して取り付ける。
Choose between the opened or closed position for the hand hold assembly.





実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

F-20 手掛け
Hand Hold



3-5. F 燃料冷却器 Fuel Cooler




実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

I-10 燃料冷却器
Fuel Cooler




3-5. G プロペラ Propeller

①②③④の順にプロペラを組み立てる。
Assemble the propeller in the order of ①②③④.



各パーツ接着位置
Parts configuration after assembly.



実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

A-22 プロペラ
Propeller



A-18 カウンターウェイト
Counterweights

A-12 スピナー
Spinner

A-11 スピナーバックプレート
Spinner Backplate


A-10 カラー
Collar

形状で上下の向きを判断する。
Identify the up-down orientation from the shape.



スピナーの外装塗装は69ページ以降の各カラーガイドで確認する。
Refer to the color guide on page 69 to paint the spinner.

3-5. H ウィンドシールド Windshield




実機におけるパーツ名
Name of the parts implemented in the actual aircraft.

K-1 ウィンドシールド
Windshield

K-5 三式射撃照準器
Gunsight - IJA Type 3

I-5 換気口
Ventilation Outlet

マスキングシールの使用方法を69ページで確認する。
See p.69 for how to use the masking seals.



透明パーツの接着には、透明パーツ用の水性接着剤を接着部分に少量を塗布し、はみ出ないように接着することで「シミ」の無い、綺麗な「ガラス面」に仕上げる事が出来る。
To achieve a clean "glass surface", apply a very small amount of water-based glue for clear parts only. Excess glue can cause fogging.

