


訂正のお知らせ


■ホルテン「Rランナー」の、パーツナンバーの刻印「8カ所」に間違いがあります。
この間違った刻印ナンバーを直していただければ説明書通りに組立が進行出来ます。

誤 R-2 → 正 R-4、 誤 R-3 → 正 R-6、 誤 R-4 → 正 R-8、 誤 R-5 → 正 R-2、
誤 R-6 → 正 R-3 と R-10、 誤 R-7 → 正 R-5、 誤 R-8 → 正 R-7



■番号の誤りがあるのは、
2 3 4 5 6 6 7 8
の8ヶ所です。

今すぐ、あなたのホルテンキットの「Rランナー」の
刻印番号を図のように訂正をお願いします。
Rランナーの刻印番号の修正箇所は「8カ所」です。



■番号の訂正があるのは、**2 3 4 5 6 7 8 10** の8ヶ所です。

※尚、**1** と **9** は正しい番号となっています。

が、訂正箇所です。