







ファレホ カラーガイド Vallejo V

Vallejo Color Guide (Model Color)

■塗装例 Color Reference



70822(MC150) ジャーマンカムフラーシ プラックプラウン GERMAN CAM. BLACK BROWN 70950(MC169)

70820(MC004) オフホワイト OFF-WHITE ジャケットの Jacket

革ジャケット Leather jacket

70987(MC111) collar ミディアムグレー MEDIÚM GREY

70928(MC006) Light ライトフレッシュ LIGHT FLESH Skin color

70955 (MC018) フラットフレッシュ FLAT FLESH Skin color

金属部分 Metallic 70997(MC171) シルバー details

70987(MC111) ミディアムグレー MEDIUM GREY シートベルト Seat belts

パラシュート カーキ Parachute KHAKI

ーグル、マスク 70950(MC169)

ゴーグルの 70871 (MC147) ベルト レザーブラウン Goggle belt LEATHER BROWN

ゴーグルの 70510 (MC193) _{レンズ} レンズ グロスパーニッシュ Goggle lens GLOSS VARNISH

手袋、ブーツ Gloves、 Boots 70862(MC168) ブラックグレー BLACK GREY 70822(MC150) ジャーマンカムフラーシ ブラックブラウン GERMAN CAM. 革ヘルメット BLACK BROWN

70816(MC105) 70816(MCT05) WWIIドイツ空軍 ユニフォーム色 LUFTWAFFE UNIFORM WWII ズボン Pants

NO.20 Messerschmitt 1/32 Bf 109 G-14 Luftwaffe Pilot Figure

For Use in Japan Only

ご購入後、すぐにパーツリストを見て全てのパーツがそろっているか確認して ださい。製品管理には細心の注意を払っておりますが万が一、パーツ不足・不良 がありました場合には、お手数ですが下記のパーツ請求要領を明記して、造形村 SWSアフターサービス係まで連絡してください。

◆お問い合わせ先 まずはお電話やメールでご相談ください。

TEL 0771-62-4003

株式会社ボークス SWS アフターサービス係 電話受付時間:平日11:00~18:00(十日祝日年末年始除く)

EX-U: afterservice@volks.co.ip

※製品をご返送される場合は、

◆商品購入後、2週間以内にご連絡ください。

◆返送の際に必ず領収書(レシート)を添付してください。 ※上記条件を満たしていなかったり生産後1年以上経過すると、対応出来ない

場合があります。開封の前によく確認してください。

〒622-0011 京都府南丹市園部町上木崎町年ノ森22-1

造形村SWSアフターサービス係 TFI 0771-62-4003 FAX 0771-68-1030

We pay our most attention to the management of the manufacture, but if you find any defect in your kit, please contact customer service with your full name and order number within two weeks after your purchase, Purchasers from VOLKS Japan International Web Site: Please contact imos@volks.co.ip. Purchasers from VOLKS USA: Please contact service@volksusa.com

Outside of Japan

このキットは、レジン製です。組み立て時にご注意くだ さい。プラモデル用接着剤では接着出来ません。瞬間 接着剤をご使用ください。

30%

90%

10%

This is a resin kit. Please note that these parts cannot be glued with plastic model kit cement. Instant glue should be used instead.

◆◆ 組み立て上の注意 ◆◆

■開封の前にこの説明書をよく読み、全てのパーツが揃っているか 必ず確認してください。

■このキットの工作には、 \oplus ニッパー、 \oplus カッターナイフ、 \oplus ヤスリ、 ●耐水ペーパー、●ピンパイス&ドリル、●補強用金属線、●瞬間

接着剤などが必要です。準備してください。 ■パーツを整形します。生産時の"パーティングライン"や"ゲート"な

どは、ニッパー・カッターナイフ・ヤスリなどで削り落とします。レ ジンは、プラモデルの材質より柔らかいので削りすぎないように 注意しましょう。"気泡"があった場合は、お手持ちのパテ(エポキ シやポリエステル) などで埋めた後に耐水ペーパーなどで磨いて 補修します。モールドなどを埋めてしまった場合は、ヘラやスパ チュラなどの工具を使用して復元してください。

■パーツ接着部分の補強には、別売の真ちゅう線を使用すると良い でしょう。それぞれ両方の接着面に「ピンパイス&ドリル刃」で穴 を開け、それに真ちゅう線を芯として差し込んでおけば強度が飛 躍的に高まります。(接着せずに真ちゅう線を差し込んで仮に組 み立てることを仮組みと言います。バランス確認時に行うと良い でしょう。)

■塗装の前に下地処理を行います。全体にサーフェイサー下地剤ス プレーを吹き付けて下地を仕上げます。(下地を行っていないと時 間とともに塗装が剥がれるおそれがあります。)

■塗装には、より安全な水性塗料「ファレホ」のご使用をおすすめし ます。旧ドイツ空軍などに関する資料を参考に、お好みのカラーリ ングで仕上げてください。

※組み立てや塗装に使用する工具や溶剤は、それぞれの取り扱い解説 書に従って安全に使用してください。

パーツリスト図 Chart of Included Parts

●企画・製造

■Plan & Manufactu Zoukei-Mura Inc. ■Distributor VOLKS Inc.



◆機体に組み込む際の注意!

Note when install into the fuselage! このパイロットフィギュアは組み立て後、機 体の説明書22~23ページにあるコックビッ トの組み立て中に、各パーツとすり合わせを 行って座らせ、右手に操縦桿、左手にスロッ トルレバーを持たるようにして組み込みます 機体完成後に乗せることはできません。 This pilot figure should be assembled and seated during the cockpit assembly on pages 22-23 of the instruction manual. Please install it in the cockpit adjusting its position, with holding the control stick in its right hand and the throttle lever in its

left hand. You cannot install it in after you

built the fuselage

◆◆ Assembly Instructions ◆◆

創作造形©造形村/ボークス

- ■Please carefully read the assembly manual before you open it and make sure that everything is included.
- ■The assembly of this figure might requires the following tools ●nipper, ●craft knife, ●file, ●sanding paper, ●drill ●brass wire ●instant
- ■You can remove parting lines and gate marks with tools such as nippers, craft knife and file. Urethane resin is softer than plastic material. so please be careful not cutting too much. Air bubbles can be filled with putty (epoxy, plastic, etc.) then polish with sanding paper. If you accidently fill the mold details with putty, you can use tools such as spatula to recover them. ■We recommend using brass wire (sold
- separately) to reinforce the areas where the parts are glued. Use a drill to open a hole on both sides of each gluing surface, then insert the ends of a brass wire into the holes to connect both parts. This will greatly increase the connection of the parts. (Using the wires without glue to temporarily build a figure is called dry fitting. We recommend doing so in order to check the balance of each figure.)
- ■Base preparation is required before painting. Please thoroughly finish the base with a coat of surfacer spray (otherwise, the paint will chip off as time passes).
- ■We recommend the safe water-base paints from Vallejo for painting, also you may refer to Luftwaffe historical information to paint the figure with the coloring of your profesence

Regarding the assembly of this figure ,please follow the instructions of each tools above accordingly for your safety.