


お詫びと訂正

Correction and apology


組立説明書内に下記の誤表記があります。お詫びと共に下記の通り訂正させていただきますので、ご確認の程、宜しく申し上げます。
 There are some mistakes in the assembly instruction. Please see for details below. We apologize for this and are pleased to correct the following mistakes. Please kindly confirm them.

p-09-

III-1. F Supercharger



誤 Mistake B-23
正 Correction B-37




誤 Mistake B-24
正 Correction B-40

誤 Mistake B-49
正 Correction B-11

p-26-

III-5. E Gun Camera

F-7 Left Wing Leading Edge
 左主翼前縁



誤 Mistake カメラ部分
正 Correction カメラ部分 / Camera part


誤 Mistake ガラス面・透明
正 Correction ガラス面・透明 / Glass surface transparent

誤 Mistake 内側
正 Correction 内側 / Inner

p-31-

III-6. D Radiator Outlet Door


III-6. D



誤 Mistake 角度注意!
 Attach A-40 to PE-2 and
正 Correction 角度注意!
 Pay attention to the angle.

p-34-

III-7. E Main Gear Cover



誤 Mistake G-30
正 Correction G-28

誤 Mistake G-26
正 Correction G-24

誤 Mistake G-29
正 Correction G-23

誤 Mistake G-26
正 Correction G-27

