


# お詫びと訂正

## Correction and apology


組立説明書内に下記の誤表記があります。お詫びと共に下記の通り訂正させていただきますので、ご確認の程、宜しく申し上げます。  
 There are some mistakes in the assembly instruction. Please see for details below. We apologize for this and are pleased to correct the following mistakes. Please kindly confirm them.

### p-09-

#### III-1. F Supercharger



**誤 Mistake B-23**  
**正 Correction B-37**




**誤 Mistake B-24**  
**正 Correction B-40**

**誤 Mistake B-49**  
**正 Correction B-11**

### p-26-

#### III-5. E Gun Camera

F-7  
 Left Wing Leading Edge  
 左主翼前縁



**誤 Mistake カメラ部分**  
**正 Correction カメラ部分 / Camera part**


**誤 Mistake ガラス面・透明**  
**正 Correction ガラス面・透明 / Glass surface・transparent**

**誤 Mistake 内側**  
**正 Correction 内側 / Inner**

### p-31-

#### III-6. D Radiator Outlet Door

III-6. D



**誤 Mistake 角度注意!**  
 Attach A-40 to PE-2 and  
**正 Correction 角度注意!**  
 Pay attention to the angle.

### p-34-

#### III-7. E Main Gear Cover

G-28

G-24

G-30 G-26  
 Main Gear Cover (Right)  
 右側カバー(右)

Right  
 右側

Left  
 左側

G-23

G-27

G-24 G-26  
 Main Gear Cover (Left)  
 左側カバー(左)

**誤 Mistake G-30**  
**正 Correction G-28**

**誤 Mistake G-26**  
**正 Correction G-24**

**誤 Mistake G-29**  
**正 Correction G-23**

**誤 Mistake G-26**  
**正 Correction G-27**